

Sogn: Allerslev sogn 7476 Onsdag, d. 21. april 2021	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.: 1
--	---	--------------------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 21-4-2021 foretaget syn over Allerslev kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Menighedsrådet ved Camilla Dammegaard, Ninna Pindstrup, Søren Gammeljord, Torben Møllenbach, Elin Hjorth mødte medlemmer, Ole Torstensson, bygningskyndig og Leo De Jong graver

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
	1	Kapel: Fugt på vægge: trænger til kalkning	Begrænsninger pga. corona	2021
	2.	Våbenhus: Indvendig renovering og kalkning	Afventer nyt tag, laves i 2021	2021

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

--	--	--	--	--

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe Inden
1.	Kirken udvendig: Vinduer i taget imod syd: renoveres	?	2022
2.	--- Tagtegl imod syd: nogle steder skal teglene udskiftes		2022
3.	--- Nedløbsrør imod nord: Udskiftes og ny brøndkrave	5.000kr	2021
4.	Kapellet: Utætte tagrender udskiftes	10.000	2021
5.	--- Murværket inde i kapellet tilses af murer, og evt. reparationer udføres	5.000	2021
6.	--- Bundstykke ved dørene mod vest udskiftes	10.000	2021
7.	Kirken indvendig: Tårncafé: Fugtskader efterses af murer		2022
8.	Kirkens kor: Revner i hvælvet: Holdes under observation: Leo tager fotos som dokumentation		
9.	Kirkens loft: Understrykning af tag efterses og fornøden reparation foretages.		2022
10.	Omfanget af borebilleangreb i trækonstruktionen undersøges af konsulent	20.000	2021
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Kirken fremstår pæn og vedligeholdt. Fejl og mangler ved tag og fugtskader, tænkes udbedret i forbindelse med kalkning af kirken udvendig i 2022. Ønskeligt hvis kapellet kan blive renoveret i 2021			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ⁵⁾ Meget flot kirkegård, der danner gode rum, trods mange nedlagte gravsteder. Beplantningen giver et roligt og godt udtryk, der giver anledning til ro og fordybelse.			

¹ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandt (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Synsforretningen sluttet den: 22-4-2021 Elin Hjorth

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.